Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 19:26

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/dp367-zestaw-klockow-hamulcowych-seria-ultimax2-ebc-brakes-datsun-280c-nissan-280c-430-280c-y30-300c-y30-p-115163.html



DP367 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes DATSUN | 280C | NISSAN | 280C (430) | 280C (Y30) | 300C (Y30)

Cena	**173,72 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_119393**
Kod producenta	**EBC-DP367**
Kod EAN	**5050953841293**
Producent	**EBC**

Opis produktu

Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

DANE TECHICZNE

- Wymiary Klocka A: **63 x 56 x 14mm**
- Homologacja ECE R90:
- Przeznaczony na Tor wyścigowy:
- Zastosowanie na oś: **Tył**

ZASTOSOWANIE

Marka	Model	Silnik	Wartość	Moc (KM)	Rocznik
DATSUN	280C	2.8			80-81
DATSUN	280C	2.8			81-84
NISSAN	280C 430	2.8			80-81
NISSAN	280C 430	2.8			81-84
NISSAN	280C Y30	2.8			83-88
NISSAN	300C Y30	3.0			84-88

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.