Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:44

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/efa086-czujnik-zuzycia-klockow-hamulcowych-ebc-brakes-bmw-x5-e70-x5-m-e70-x5-f15-x6-e71-x6-m-e71-bmw-x-p-117789.html



EFA086 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes BMW | X5 (E70) | X5 M (E70) | X5 (F15) | X6 (E71) | X6 M (E71) | BMW | X

Cena	**44,53 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_114984**
Kod producenta	**EBC-EFA086**
Kod EAN	**5050953864827**
Producent	**EBC**

Opis produktu

Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.

DANE TECHICZNE

- Długość (mm): **1010**
- Zastosowanie na oś: **Tył**

ZASTOSOWANIE

Marka	Model	Silnik	Wartość	Moc (KM)	Rocznik
BMW	X5 (E70)	3.0 (30)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	3.0 (30)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	3.0 TD (30D)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	3.0 TD (30D)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	3.0 TWIN TD (35D)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	3.0 TWIN TD (35D)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	4.8 (48)			2007-2010
BMW	X5 (E70)	4.8 (48)			2007-2010
BMW	X5 (F15)	4.4 TWIN TURBO (50)			2013-2018
BMW	X5 M (E70)	4.4 TWIN TURBO		555	2009-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TD (30D)		235	2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TD (30D)		235	2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TD (35D)			2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TD (35D)			2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TD (35D)			2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TURBO (35)			2008-2010
BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TURBO (35)			2008-2010

BMW	X6 (E71)	3.0 TWIN TURBO (35)		2008-2010
BMW	X6 (E71)	4.4 TWIN TURBO (50)		2008-2010
BMW	X6 (E71)	4.4 TWIN TURBO (50)		2008-2010
BMW	X6 M (E71)	4.4 TWIN TURBO	555	2009-2010

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.