Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 14:17

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-korbowodu-mazda-sl-slt-3455cc-diesel-acl-p-160862.html



Tuleja korbowodu Mazda SL, SLT 3455cc DIESEL ACL

Cena	**61,21 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_139064**
Kod producenta	**ACL-RB4078**
Producent	**ACL**

Opis produktu

ACL-RB4078

Tuleja korbowodu Mazda SL, SLT 3455cc DIESEL ACL

Tuleja główki korbowodu jest to kawałek metalowej rurki wprasowany w główkę korbowodu, przylegający do sworznia tłoka. Pracuje w ekstremalnych warunkach jako łożysko ślizgowe.
Stosowanie oleju o niewłaściwej lepkości, niedobór oleju, niskie ciśnienie w układzie smarowania, zbyt duże obciążenie nierozgrzanego silnika, zaniedbanie okresów wymiany oleju czy też zły montaż korbowodu powodują nadmierne obciążenie panewek, ich szybsze zużycie.
Jednostajny i miarowy odgłos stukania na biegu jałowym świadczy o konieczności natychmiastowej wymiany tulejki. Zwlekanie z wymianą może doprowadzić do zatarcia elementu, co powoduje uszkodzenie całego korbowodu.