Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 12:58

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/tuleja-wahacza-przedniego-tylna-turboworks-audi-skoda-seat-vw-1-szt-p-210218.html



Tuleja wahacza przedniego - tylna TurboWorks - AUDI / SKODA / SEAT / VW - 1 szt.

Cena	**121,26 zł**
Dostępność	**Niedostępne - spytaj o czas realizacji**
Numer katalogowy	**mt_77363**
Kod producenta	**OK-334**
Producent	**TurboWorks**

Opis produktu

Poliuretany TurboWorks produkowane są z najwyższą starannością, tak aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Poliuretany są w unikatowym kolorze, tak aby wyróżniały się na tle innych dotychczasowych żółtych oraz czerwonych poliuretanów.

Twardość poliuretanów to 75SHA. W celu wyboru innej twardości zapraszamy do kontaktu.

Poliuretany charakteryzują się:
wysoką elastycznością w całym zakresie twardości,
bardzo dobrą odpornością na obciążenia dynamiczne,
wysoką odpornością na ścieranie,
możliwością pracy w szerokim zakresie temperatur dodatnich i ujemnych,
wysoką odpornością na zrywanie i pęknięcia,
odpornością na oleje, kwasy, rozpuszczalniki i warunki atmosferyczne.

NAZWA

Tuleja wahacza przedniego - tylna

KOD

334

NR OE

334 - 1K0 407 183 E
334 - 1K0 407 183 A

ELEMENTY ZESTAWU

KOD

SZT.

Ø (mm)

TWARDOŚĆ ShA

Tuleja wahacza przedniego - tylna

334

1

62 / 64

75

85

SMAR

SS5G

1

ZASTOSOWANIE

AUDI:
A3 (8P1) (2003.05 - 2012.08)

A3 sportback (8PA) (2004.09 - 2013.03)

A3 kabriolet (8P7) (2008.04 - 2013.05)

Q3 (8UB, 8UG) (06.2011 - 10.2018)

SEAT:
ALTEA (5P1) (2004.03 -)

ALTEA (5P5, 5P8) (2006.10 -)

CORDOBA II (6L2) (2002.09 - 2009.11)

IBIZA III (6L1) (2002.02 - 2009.11)

LEON II (1P1) (2005.07 - 2012.12)

TOLEDO III (5P2) (2004.04 - 2009.05)

ALHAMBRA II (710, 711) (06.2010 -)

SKODA:
FABIA I (6Y2) (1999.08 - 2008.03)

FABIA I combi/praktik (6Y5) (2000.04 - 2007.12)

FABIA I sedan (6Y3) (1999.10 - 2007.12)

FABIA II (542) (2006.12 - 2014.12)

FABIA II combi (545) (2007.10 - 2014.12)

OCTAVIA II (1Z3) (2004.02 - 2013.06)

OCTAVIA II combi (1Z5) (2004.02 - 2013.06)

ROOMSTER (5J) (2006.03 - 2015.05)

ROOMSTER praktik (5J) (2007.03 - 2015.05)

SUPERB II (3T4) (2008.03 - 2015.05)

SUPERB II combi (3T5) (2009.10 - 2015.05)

YETI (5L) (2009.05 - 2017.12)

VW:

CC (358) (11.2011 - 12.2016)

PASSAT CC (357) (05.2008 - 01.2012)

PASSAT B7 Sedan (362) (08.2010 - 12.2014)

PASSAT B6 Sedan (3C2) (03.2005 - 11.2010)

PASSAT B7 Variant (365) (08.2010 - 12.2014)

PASSAT B6 Variant (3C5) (08.2005 - 10.2011)

SHARAN II (7N1, 7N2) (05.2010 -)

Tiguan I (5N) (09.2007 - 07.2018)

CADDY III furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004.03 - 2015.05)

CADDY III combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (2004.03 - 2015.05)

EOS (1F7, 1F8) (2006.03 - 2015.08)

FOX (5Z1, 5Z3) (2005.04 - 2011.12)

GOLF IV Hatchback (1J1) (09.2002 - 06.2005)
3.2 R32 4motion, Rok wyprodukowania 09.2002 - 06.2005, 3189 ccm, 241 KM

GOLF PLUS (5M1, 521) (2004.12 - 2013.12)

GOLV V (1K1) (2003.10 - 2009.02)

GOLV V variant (1K5) (2007.06 - 2009.07)

GOLF VI (5K1) (2008.10 - 2013.11)

GOLF VI variant (AJ5) (2009.07 - 2013.07)

GOLF VI kabriolet (517) (2011.03 - 2016.05)

JETTA III (1K2) (2005.08 - 2010.10)

POLO (9N_) (2001.10 - 2009.11)

POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2) (2002.10 -)

SCIROCCO (137, 138) (2008.05 - 2017.11)

TOURAN (1T1, 1T2) (2003.02 - 2010.05)

TOURAN (1T3) (2010.05 - 2015.05)