Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 14:15

Link do produktu: https://sklep.carstuff.pl/zamiennik-zaworu-egr-discovery-ii-p-28120.html



Zamiennik Zaworu EGR DISCOVERY II

Cena	**170,47 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych**
Numer katalogowy	**mt_8767**
Kod producenta	**MT-EG-080**
Kod EAN	**5903713125105**
Producent	**carstuff**

Opis produktu

Wysokiej jakości adapter/zamiennik zaworu EGR.

Zamiennik wykonany przy pomocy wycinarki wodnej WOTERJET FLOW z wysokogatunkowej blachy kwasoodpornej 0H18N9 o grubości 10 mm, oraz rury ze stali kwasoodpornej 54x2mm odpornej na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym.

Kiedy zauważysz, że samochód stracił swoją dawną moc, szarpie podczas przyśpieszania i dymi, to prawdopodobnie zawór EGR jest tego winowajcą. Przyczyną mechanicznej awarii EGR jest osadzanie się nagaru we wnętrzu zaworu, co sprawia, że zwiększają się jego opory podczas pracy. Nie reaguje wtedy wystarczająco szybko na naciśnięcie gazu. Nagar osadza się też przy przylgni zaworu i może być stale uchylony mimo wzrostu prędkości obrotowej silnika.

Zaślepienie zaworu EGR ma na celu, uniemożliwić spalinom przedostanie się do kolektora dolotowego. W jego następstwie często ustępują w/w sygnały świadczące o uszkodzeniu zaworu EGR, a samochód powraca parametrami do czasów sprzed awarii.

Wykorzystanie w procesie cięcia wycinarki WOTERJET zapewnia niską temperaturę obróbki, która nie powoduje zmian właściwości ciętych materiałów. Części wykonane przy pomocy wycinarek laserowych CNC tracą właściwości materiału z którego są wykonane, poprzez wzrost temperatury w miejscu cięcia.

Kompatybilność:

Flansza,zamiennik zaworu recyrkulacji spalin "EGR" przeznaczona do silników samochodów marki LAND ROVER

DISCOVERY 2 TD5 - rocznik 1998 - 2004

DEFENDER TD5 - rocznik 1998 - 2006