

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/zamiennik-zaworu-egr-tdi-kbc-axr-zestaw-p-28124.html>



Zamiennik Zaworu EGR TDI KBC AXR zestaw

Cena	162,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki lub do 3 dni roboczych
Numer katalogowy	mt_8771
Kod producenta	MT-EG-084
Kod EAN	5903713125150
Producent	carstuff

Opis produktu

Wysokiej jakości adapter/zamiennik zaworu EGR.

Zamiennik wykonany przy pomocy wycinarki wodnej WOTERJET FLOW z wysokogatunkowej blachy kwasoodpornej 0H18N9 o grubości 10 mm, oraz rury ze stali kwasoodpornej 54x2mm odpornej na wszystkie warunki panujące w układzie wydechowym.

Kiedy zauważysz, że samochód stracił swoją dawną moc, szarpie podczas przyśpieszania i dymi, to prawdopodobnie zawór EGR jest tego winowajcą. Przyczyną mechanicznej awarii EGR jest osadzanie się nagaru we wnętrzu zaworu, co sprawia, że zwiększają się jego opory podczas pracy. Nie reaguje wtedy wystarczająco szybko na naciśnięcie gazu. Nagar osadza się też przy przylgni zaworu i może być stale uchylony mimo wzrostu prędkości obrotowej silnika.

Zaślepienie zaworu EGR ma na celu, uniemożliwić spalinom przedostanie się do kolektora dolotowego. W jego następstwie często ustępują w/w sygnały świadczące o uszkodzeniu zaworu EGR, a samochód powraca parametrami do czasów sprzed awarii.

Wykorzystanie w procesie cięcia wycinarki WOTERJET zapewnia niską temperaturę obróbki, która nie powoduje zmian właściwości ciętych materiałów. Części wykonane przy pomocy wycinarek laserowych CNC tracą właściwości materiału z którego są wykonane, poprzez wzrost temperatury w miejscu cięcia.

Kompatybilność:

Flansa, zamiennik zaworu recyrkulacji spalin "EGR" przeznaczona do silników samochodów marki:

VW / Audi / SEAT / SKODA z silnikami 1.9 8V TDI i 2.0 16V TDI

1.2 Engines

VW Lupo 3L - AYZ 61

1.9 8v Engines

VW Golf Mk4 - AXR 100

VW Bora - AXR 100

VW Beetle - BSW 100

VW Golf Mk5 - BXE / BKC 105 i BXF / BRU 90

VW Golf Plus - BXE / BKC 105 i BXF / BRU 90

VW Polo - AXR 100 / BLT 130

VW Passat - BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

VW Touran - BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

Audi A3 - BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

Seat Ibiza - AXR 100 / BLT 130

Seat Leon - AXR 100, BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

Seat Toledo - AXR 100, BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

Seat Altea - BXE / BKC 105 i BXF BRU 90

Skoda Octavia Mk1 - AXR 100

Skoda Octavia Mk2 - BXE / BKC 105 i BXF / BRU 90

Skoda Fabia - AXR 100 / BLT 130

Skoda Roomster - AXR / BSW 100

Skoda Superb - BXE 105

2.0 16v PD & PPD Engines

VW Golf Mk5 - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

VW Golf Plus - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

VW Jetta - BKD / AZV (PD140)

VW Passat - BWV 120, BVE 122, BMA 136, BKP PD140, BMA i BUZ 163, BMR PD170

VW Touran - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

VW Sharan - BVH 136 / BRT 140

Audi A3 - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

Audi A4 - 2005 - 2008 - BVG 121 / BVF 126 / BVA 163 / BRD 170

Audi A6 - 2004 - 2008 - BNA i BRF 136 / BLB i BRE 140

Seat Leon - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

Seat Toledo - BKD / AZV (PD140)

Seat Alhambra - BRT 140

Seat Altea - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

Skoda Octavia - BKD / AZV (PD140) i BMN (PD170)

2.0 16v Common Rail (CR) Engines

VW Golf Mk6 - CBDC 110, CBAA 136, CBAB / CBEA / CJAA 140, CBBB 170

VW Eos - CBAB 140

VW Jetta - CBDA 136, CBDB / CJAA 140, CEGA 170

VW Passat - CBAA 136, CBAB / CBAC 140

VW Passat CC - CBAA 136, CBAB / CKRA 140, CBBB 170

VW Scirocco - CBDB 140, CBBB 170

VW Tiguan - CBAA 136, CBAB 140, CBBA 163, CBBB 170

VW Beetle - CJAA 140

Audi TT - CBBB 170

Audi A3 - CBAA 136, CBAB / CBEA 140, CBBB 170

Audi A3 Cabriolet - CBAA 136, CBAB / CBEA 140

Audi A4 - CAGC 120, CAGB 136, CAGA / CMEA 143, CAHB 163, CAHA 170

Audi A4 Allroad - CAGB 136, CAGA 143, CAHB 163, CAHA 170

Audi A5 - CAHB 163, CAHA 170

Audi A5 Coupe - CAGB 136, CAGA / CMEA 143, CAHB 163, CAHA 170

Audi A5 Sportback - CAGB 136, CAGA / CMEA 143, CAHB 163, CAHA 170

Audi A6 - CAGB 136, CAHB 163, CAHA 170

Audi Q5 - CAGB 136, CAGA 143, CAHB 163, CAHA 170

Seat Leon - CEGA 170

Seat Altea - CEGA 170

Seat Toledo - CEGA 170

Seat Exeo - CAGC 120, CAGA 143, CAHA 170

Skoda Octavia - CEGA 170

Skoda Superb - CBBB 170

Skoda Yeti - CBDB 140, CEGA 170

Flansa zastępuje ocześci o numerach:

038 131 501 AN - 038131501 AN - 038131501AN

038 129 637 D - 038129637 D - 038129637D

038 131 501 S - 038131501 S - 038131501S

038 131 501 AF - 038131501 AF - 038131501AF

03G 128 063 R - 03G128063 R - 03G128063R

03G 128 063 B - 03G128063 B - 03G128063B

03G 128 063 K - 03G128063 K - 03G128063K

03G 128 063 L - 03G128063 L - 03G128063L

03G 128 063 R - 03G128063 R - 03G128063R

03L131501C - 03L131501 C - 03L 131 501 C

03L131501D - 03L131501 D - 03L 131 501 D

03L131501E - 03L131501 E - 03L 131 501 E

03L131501G - 03L131501 G - 03L 131 501 G

03L131501K - 03L131501 K - 03L 131 501 K