

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/sport-bumper-0-rear-pdc-bmw-2-active-tourer-f45-lci-facelift-2018-2021-p-182147.html>



Sport Bumper 0---- Rear PDC BMW 2 Active Tourer (F45) LCI Facelift 2018-2021

Cena	3 460,00 zł
Numer katalogowy	mt_267336
Kod producenta	AM-BUMBM0528
Kod EAN	4099654051540
Producent	MTuning

Opis produktu

Sport Bumper 0---- Rear PDC BMW 2 Active Tourer (F45) LCI Facelift 2018-2021

Ten tylny zderzak Sport Bumper 0---- Rear PDC jest dedykowany dla **BMW 2 Active Tourer (F45) LCI Facelift** w latach 2018-2021.

Zderzak został wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Jest to idealne rozwiązanie dla posiadaczy samochodów typu MPV, którzy chcą dodać trochę sportowego wyglądu do swojego pojazdu.

Zderzak pasuje do wersji pojazdu po faceliftingu, co sprawia, że idealnie komponuje się z najnowszymi modelami BMW 2 Active Tourer (F45).

Wyposażony jest w system PDC (Park Distance Control), co ułatwia parkowanie i manewrowanie pojazdem podczas cofania.

Układ wydechowy o specyfikacji 0---- doskonale współgra z zderzakiem, tworząc harmonijną całość, zgodną z estetyką samochodu.

Jest to zderzak dedykowany dla tyłu pojazdu, co sprawia, że idealnie komponuje się z całością jego wyglądu.

Zderzak pasuje do modeli BMW 2 Active Tourer (F45) LCI Facelift wyprodukowanych od 2018 roku do 2021 roku.

Jest to produkt, który spełnia wszystkie oczekiwania kierowców, szczególnie tych, którzy cenią sobie wysoką jakość i dopasowanie do najnowszych standardów.

Dodatkowo, zderzak jest łatwy w montażu, co pozwala na szybką i bezproblemową wymianę poprzedniego zderzaka na nowy, sportowy model.

Parametry:

- Wyposażenie samochodu: dla samochodów z PDC
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: MPV
- Pozycja: Tył
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Podkład
- Układ wydechowy: 0----
- Rok od: 2018
- Rok do: 2021
- do wersji po faceliftingu: X
- Ważne informacje: Pasuje do Facelift 2018-2021

Dedykowane do:

Marka	Typ silnika	Pojemność	KM (KW)	Od - Do
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 i (B38 A15 A)	1499	136 (100)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	225 i (B48 A20 B)	1998	231 (170)	2013 - 2019
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 d (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	150 (110)	2013 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	216 d (B37 C15 A)	1496	116 (85)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 d (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	190 (140)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	190 (140)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 i (B48 A20 A, B48 A20 F)	1998	192 (141)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	225 i xDrive (B48 A20 B)	1998	231 (170)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	214 d (B37 C15 A)	1496	95 (70)	2014 - 2018
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 d (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	136 (100)	2013 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 d (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	163 (120)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	163 (120)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	216 i (B38 A15 A)	1499	102 (75)	2015 - 2018
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1)	1499	224 (165)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	150 (110)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B)	1995	136 (100)	2014 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	216 i (B38 A15 A)	1499	109 (80)	2018 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	218 i (B38 A15 A)	1499	140 (103)	2018 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	220 i (B48 A20 A, B48 A20 F)	1998	178 (131)	2020 - 2021
BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021)	225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1)	1499	220 (162)	2020 - 2021