

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/tuleja-korbowodu-mazda-sl-slt-3455cc-diesel-acl-p-160862.html>



Tuleja korbowodu Mazda SL, SLT 3455cc DIESEL ACL

Cena	61,21 zł
Dostępność	Niedostępne - spytaj o czas realizacji
Numer katalogowy	mt_139064
Kod producenta	ACL-RB4078
Producent	ACL

Opis produktu

ACL-RB4078

Tuleja korbowodu Mazda SL, SLT 3455cc DIESEL ACL

Tuleja główki korbowodu jest to kawałek metalowej rurki wprasowany w główkę korbowodu, przylegający do sworznia tłoka. Pracuje w ekstremalnych warunkach jako łożysko ślizgowe. Stosowanie oleju o niewłaściwej lepkości, niedobór oleju, niskie ciśnienie w układzie smarowania, zbyt duże obciążenie nierozgrzanego silnika, zaniedbanie okresów wymiany oleju czy też zły montaż korbowodu powodują nadmierne obciążenie panewek, ich szybsze zużycie. Jednostajny i miarowy odgłos stukania na biegu jałowym świadczy o konieczności natychmiastowej wymiany tulejki. Zwlekanie z wymianą może doprowadzić do zatarcia elementu, co powoduje uszkodzenie całego korbowodu.