

Link do produktu: <https://sklep.carstuff.pl/oslona-przegubu-zewn-50p3003jpn-p-93064.html>

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN. 50P3003JPN

Cena	17,23 zł
Dostępność	Niedostępne - spytaj o czas realizacji
Numer katalogowy	50P3003JPN
Kod producenta	50P3003JPN

Opis produktu

Średnica 1/Średnica 2 [mm] : **25/88**
 Wysokość [mm] : **105**

ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:

DAIHATSU

ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (72KW/98 KM)	1993.05 - 1998.12	DL 52, DLT-C	samochód terenowy zamknięty
ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD (75KW/102 KM)	1991.09 - 1998.12	DL 52, DLT	samochód terenowy zamknięty

ISUZU

TROOPER (UBS)	2.8 TD (UBS55) (71KW/97 KM)	1987.10 - 1991.12	4JB1T	samochód terenowy zamknięty
TROOPER (UBS)	2.8 TD (UBS55) (78KW/106 KM)	1988.10 - 1991.12	4JB1-TC	samochód terenowy zamknięty
TROOPER II (UB)	3.1 TD (84KW/114 KM)	1991.08 - 1998.07	4JG2 T	samochód terenowy zamknięty
TROOPER samochód terenowy otwarty (UB)	3.2 (130KW/177 KM)	1991.08 - 1998.07	6VD1	samochód terenowy otwarty
TROOPER samochód terenowy otwarty (UBS)	2.6 i (UBS17) (85KW/116 KM)	1987.10 - 1991.12	4ZE1	samochód terenowy otwarty

MAZDA

626 III (GD)	2.0 (66KW/90 KM)	1987.09 - 1990.10	FE (12V)	sedan
626 III (GD)	2.0 12V (79KW/107 KM)	1987.09 - 1992.05	FE (12V)	sedan
626 III (GD)	2.0 16V (103KW/140 KM)	1987.11 - 1992.05	FE (16V)	sedan
626 III (GD)	2.0 16V (109KW/148 KM)	1987.07 - 1989.09	FE (16V)	sedan
626 III (GD)	2.0 D (44KW/60 KM)	1987.07 - 1991.07	RF-N	sedan
626 III (GD)	2.2 12V (85KW/115 KM)	1987.11 - 1991.07	F2	sedan
626 III Hatchback (GD)	2.2 12V 4WD (85KW/115 KM)	1987.11 - 1990.07	-	-
626 III Hatchback (GD)	2.0 (66KW/90 KM)	1987.09 - 1990.10	FE (8V)	hatchback
626 III Hatchback (GD)	2.0 12V (79KW/107 KM)	1987.11 - 1992.05	FE (12V)	hatchback
626 III Hatchback (GD)	2.0 16V (103KW/140 KM)	1987.11 - 1990.10	FE (16V)	hatchback
626 III Hatchback (GD)	2.0 16V (109KW/148 KM)	1987.06 - 1989.08	FE (16V)	hatchback
626 III Hatchback (GD)	2.0 D (44KW/60 KM)	1987.07 - 1991.07	RF-N	hatchback
626 III Hatchback (GD)	2.2 12V (85KW/115 KM)	1988.06 - 1992.04	F2	hatchback
626 III Station Wagon (GV)	2.0 (66KW/90 KM)	1988.10 - 1997.09	FE (8V)	kombi
626 III Station Wagon (GV)	2.0 12V (81KW/110 KM)	1987.09 - 1990.01	FE (12V)	kombi
626 III Station Wagon (GV)	2.0 16V (103KW/140 KM)	1988.01 - 1992.03	FE (16V)	kombi
626 III Station Wagon (GV)	2.0 i 16V (110KW/150 KM)	1994.11 - 1997.09	FECM	kombi
626 III Station Wagon	2.2 12V (85KW/115 KM)	1989.03 - 1996.11	F2	kombi

(GV)				
626 III Station Wagon (GV)	2.2 12V 4WD (85KW/116 KM)	1991.05 - 1992.11	F2 , F2L1	kombi
626 III coupe (GD)	2.0 (66KW/90 KM)	1987.09 - 1990.10	FE (8V)	coupe
626 III coupe (GD)	2.0 12V (79KW/107 KM)	1987.09 - 1988.12	FE (12V)	coupe
626 III coupe (GD)	2.0 16V (103KW/140 KM)	1987.12 - 1990.10	FE (16V)	coupe
626 III coupe (GD)	2.0 16V (109KW/148 KM)	1987.06 - 1989.09	FE (16V)	coupe
626 III coupe (GD)	2.2 12V (85KW/115 KM)	1988.04 - 1991.12	F2	coupe
626 IV (GE)	2.5 24V (121KW/165 KM)	1992.01 - 1997.04	-	-
626 IV Hatchback (GE)	2.5 24V (120KW/163 KM)	1994.08 - 1997.04	KL	hatchback
626 IV Hatchback (GE)	2.5 24V (121KW/165 KM)	1992.01 - 1997.04	KL	hatchback
MX-6 (GE)	2.5 24V (121KW/165 KM)	1992.02 - 1997.02	KL	coupe
MX-6 (GE)	2.5 i 24V (120KW/163 KM)	1994.08 - 1997.02	KL	coupe

MITSUBISHI

L 300 Autobus (LO3_P/G, LO_2P)	1.8 4WD (L035G) (60KW/82 KM)	1984.08 - 1987.02	4G62	Autobus
L 300 Autobus (LO3_P/G, LO_2P)	2.0 4WD (L037G) (65KW/88 KM)	1986.11 - 1987.02	4G63 (SOHC 8V)	Autobus
PAJERO I Canvas Top (L04_G)	2.3 TD (L043G, L048G) (62KW/84 KM)	1982.12 - 1986.04	4D55 T	samochód terenowy otwarty
PAJERO I Canvas Top (L04_G)	2.6 (L042G, L047G) (76KW/103 KM)	1983.01 - 1990.11	4G54	samochód terenowy otwarty

NISSAN

PICK UP (720)	2.2 4WD (71KW/97 KM)	1983.04 - 1986.03	Z22	pick-up
---------------	----------------------	-------------------	-----	---------

OPEL

CAMPO (TF_)	2.5 D 4x4 (TFS54) (56KW/76 KM)	1991.08 - 1994.06	4 JA1	pick-up
CAMPO (TF_)	3.1 TD 4x4 (TFS69) (80KW/109 KM)	1992.12 - .	4 JG2T	pick-up
MONTEREY A (UBS_)	3.1 TD (UBS69_) (84KW/114 KM)	1991.09 - 1998.07	4 JG2TC	samochód terenowy zamknięty
MONTEREY A (UBS_)	3.2 (UBS25_) (130KW/177 KM)	1992.06 - 1998.07	6 VD1	samochód terenowy zamknięty

TOYOTA

4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_)	3.0 Turbo-D (92KW/125 KM)	1995.11 - 2002.11	1KZ-T	samochód terenowy zamknięty
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)	3.0 Turbo-D (KZN 130) (92KW/125 KM)	1993.10 - 1996.03	1KZ-T	samochód terenowy zamknięty
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_)	3.0 V6 (VZN 130) (105KW/143 KM)	1990.07 - 1995.11	3VZ-E	samochód terenowy zamknięty
4 RUNNER (_N1_)	2.4 D (66KW/90 KM)	1989.08 - 1995.11	-	-
4 RUNNER (_N1_)	3.0 (VZN130_) (112KW/152 KM)	1988.08 - 1995.12	-	-
HIACE IV Autobus (LH1_)	2.4 4WD (RCH18_) (85KW/116 KM)	1995.08 - 1998.04	2RZ-E	Autobus
HIACE IV Autobus (LH1_)	2.7 4WD (RCH19_) (105KW/143 KM)	1998.04 - 2006.08	3RZ-FE	Autobus
HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_)	2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) (85KW/116 KM)	1995.08 - 1998.04	2RZ-E	nadwozie pełne
HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_)	2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) (66KW/90 KM)	1995.08 - 2006.08	2L-T	nadwozie pełne
HIACE IV nadwozie pełne (LXH1_, RZH1_, LH1_)	2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) (106KW/144 KM)	1998.04 - .	3RZ-FE	nadwozie pełne
HILUX II pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)	2.2 4WD (YN106_, YN110_) (69KW/94 KM)	1987.01 - 1989.12	4Y	pick-up
HILUX II pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_)	2.4 D (58KW/79 KM)	1995.03 - 2005.07	2L	pick-up
HILUX II pick-up (RN6_, LN5_)	2.4 D (LN150, LN145)	1998.07 - 2002.01	2L	pick-up

RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, (55KW/75 KM) LN5_)				
HILUX II pick-up (RN6_, 2.4 D 4WD (58KW/79 RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, KM) LN5_)	1994.01 - 2005.07	2L		pick-up
HILUX II pick-up (RN6_, 2.4 D 4WD (61KW/83 RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, KM) LN5_)	1988.08 - 2005.07	2L		pick-up
HILUX II pick-up (RN6_, 2.4 TD 4WD (66KW/90 RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, KM) LN5_)	1998.08 - 2002.01	2L-T		pick-up
HILUX II pick-up (RN6_, 2.4 i 4WD (103KW/140 RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, KM) LN5_)	1997.08 - 2005.07	2RZ-FE		pick-up
HILUX VI pick-up (_N1_) 2.8 D 4WD (LN107) (61KW/83 KM)	1994.08 - 1997.12	3L		pickup